作業報告書

案件名：AAP周南原発電所

報告日：2019/11/1

内　容

中心部から北西向

架台組立て状況

内　容

中心部から北東向

架台組立て状況

内　容

中心部から北向

架台組立て状況

内　容

中心部から北向

架台組立て状況

内　容

南側から北西向

モジュール設置状況

内　容

電力進捗につては、

別途工程表